









## Montaż uszczelnacza wału korbowego


**340.290**

Przeznaczony do AUDI | MAN | SEAT | SKODA | VW

Miejscami mogą występować nieszczelności w plastikowej obudowie uszczelnacza wału w pojazdach Euro 6 koncernu VW z silnikami TDI EA288 o pojemności 1,6 lub 2,0 l produkowanych od roku 2012.

Firma Elring dostarcza uszczelniacz wału wraz z obudową. Montaż odbywa się od strony czołowej. Aby uniknąć nieszczelności lub uszkodzeń, należy przestrzegać poniższych kroków.

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



**340.290**



**471.501 | 006.553**



YouTube

**ElringKlinger AG | Aftermarket Division**

Max-Eyth-Straße 2 | 72581 Dettingen/Erms | Germany

Phone +49 7123 724-799

service@elring.com | www.elring.com

TS1 02/2026



**Das Original**