




TSI 01/2019

Instalação profissional: Tapa do cárter, cárter da cambota adequado para Volkswagen

231.851 | 886.650



ElringKlinger AG | Área de negócios de peças de reposição

Max-Eyth-Straße 2 | D-72581 Dettingen/Erms

Fon +49 7123 724-799 | Fax +49 7123 724-798

service@elring.de | www.elring.com



Das Original